

ORDEN DE SERVICIO 50030518

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

INFORME DE ACTUACIÓN
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS
MONITOREO DE DISPOSITIVOS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Seguir las recomendaciones dadas en este informe y en las hojas de constancias entregadas, ES IMPORTANTE, para lograr el éxito de un programa de control de plagas"

INGENIERO AGRONOMO
CARLOS F. ALVARADO H.
Tel: 993-3477/993-2759/6030-8008 / 6948-1434
E-mail: cocleyplayas@fumiexpress.net/ calvarado@fumiexpress.net
Web: www.fumiexpress.net

KILOMETRO 38

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Garita, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.

GARITA DE DORADO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Garita, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.

PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-5-2023	Área interna y externa	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros.

HELIFLIGHT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-5-2023	Área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	20gr/ Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

DORADO CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Comedor Dorado: Comedor, basurero, cocina, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor Dorado: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Comedor Dorado: Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor Dorado: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos
3-5-2023	STP/ WTP Dorado: WTP, STP	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización, aspersión para el control de insectos voladores y rastreros
	STP/ WTP Dorado: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
3-5-2023	Dorado Camp: Habitaciones, pasillos, baños comunes área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Dorado Camp: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
16-5-2023	Comedor Dorado: Comedor, cocina	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos .
	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor Dorado: Cocina, comedor, basurero	Riptide 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
	Comedor Dorado: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
22-5-2023	Comedor Dorado: Comedor, cocina	Riptide 30 ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor Dorado: Comedor, cocina	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos para el control de insectos voladores
	Comedor Dorado: Cocina	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor Dorado: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

SPOT MARKET

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-5-2023	Spot Market Dorado: Almacén, tienda perimetral, bar.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos arácnidos y rastreros.
4-5-2023	Spot Market TMF: Tienda, bodega, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
5-5-2023	Spot Market Caribbean: Tienda, depósito	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos arácnidos y rastreros.
5-5-2023	Spot Market Garden Village: bodega, tienda	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros
16-5-2023	Spot Market Cobre: Almacén, Kiosco perimetral, bar	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión – nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
16-5-2023	Spot Market oficina: área perimetral interna de oficina	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros.

ALMACEN MSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-5-2023	Bodega, contenedores, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área Externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

CRUSHER MSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Área perimetral, taller, cafetería	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

COBRE CAMP				
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES	
2-5-2023	Comedor Cobre: Comedor, basurero, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros	
	Comedor Cobre: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.	
	Comedor Cobre: Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores	
	Comedor Cobre: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos. Instalación de lámpara N°12.	
2-5-2023	STP de Cobre: Área perimetral de la planta.	Temprid 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos	
9-5-2023	STP de Cobre: Plantas, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores	
15-5-2023	Comedor Cobre: Basurero, comedor, cocina, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.	
	Comedor Cobre: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.	
	Comedor Cobre: Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores	
	Comedor Cobre: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.	
16-5-2023	Cobre Camp : (Modulo K. Habitación 11) : Habitación, pasillo	Temprid 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos	
24-5-2023	STP de Cobre: Planta, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.	
25-5-2023	Comedor Cobre: Comedor, basurero, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.	
	Comedor Cobre: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores	
	Comedor Cobre: Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores	
	Comedor Cobre: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.	

31-5-2023	Cobre Camp: Habitaciones, pasillos, baños, baños comunes , gimnasio, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores
	Cobre Camp: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

2-5-2023	No mover, ni obstruir los dispositivos de monitoreo
16-5-2023	Modulo K. Habitación 11: Sellar toda grieta o orificio existente.
31-5-2023	Aplicaciones 25-5-2023, 26-5-2023, 29-5-2023,30-5-2023, 31-5-2023

RE: 50030518-Informe servicio de control de plagas

JS

Jaime Santana <Jaime.Santana@fqml.com>

Para admin2@fumiexpress.net

CC Francisco Bethancourt; Jacqueline Gonzalez; Alex Montero; Eliecer Mendoza; 'Carlos Alvarado'



04/05/2023

De: Jaime Santana <Jaime.Santana@fqml.com>

Enviado el: viernes, 14 de abril de 2023 09:23 a. m.

Para: Jacqueline Gonzalez <Jacqueline.Gonzalez@fqml.com>; Alex Montero <Alex.Montero@fqml.com>; Eliecer Mendoza <Eliecer.Mendoza@fqml.com>

CC: admin2@fumiexpress.net; Francisco Bethancourt <Francisco.Bethancourth@fqml.com>

Asunto: RE: 50030518-Informe servicio de control de plagas

Buen día Alex

Nos puedes apoyar con esta solicitud.

1. **Comedor cobre:** Lámpara N°12 de comedor Cobre aún continua ausente. Es importante ubicar este dispositivo de control , recordamos su importancia para control de insectos voladores en cualquier espacio físico, siendo uno de los métodos más efectivos.

Gracias.

Saludos cordiales/Best regards.

Jaime Santana | Catering Coordinator, Camp Service.
Integrated Facilities Management



2-5-2023: COMEDOR COBRE:
INSTALACIÓN DE LÁMPARA N°12 QUE SE ENCONTRABA EXTRAÍDA Y NO SE LOGRÓ UBICAR.



15-5-2023: COMEDOR COBRE:
LÁMPARA N°1 OBSTRUÍDA.



15-5-2023: COMEDOR COBRE:
PUERTA TRASERA DE COMEDOR
ABIERTA POR MUCHO TIEMPO.

Category: FA: FIRST AID

Type: FD#12 Comportamiento / Behaviour

Area: HR - Camp Services - Maintenance

Location: Campamento Cobre, Módulo K,
habitación 11

Details: Trabajador al introducir pie en el
calzado, sufre picadura de alacrán en segundo
dedo de pie derecho.

Action Taken: Se dirige a clínica en busca de
atención médica



15-5-2023: MÓDULO K (HABITACIÓN 11) SE EVIDENCIA ORIFICIO ENTRE LA PUERTA Y EL PISO. SE RECOMIENDA SELLAR ORIFICIOS EN LA HABITACIÓN PARA IMPEDIR EL INGRESO DE INSECTOS ARÁCNIDOS.



15-5-2023: MÓDULO K (HABITACIÓN 11): CONTROL QUÍMICO EN ATENCIÓN AL REPORTE POR LA PRESENCIA DE ALACRÁN O ESCORPIÓN.

ESTA ESPECIE SON ACTIVOS DURANTE LA NOCHE Y AL AMANECER SE REFUGIAN Y HABITAN EN LUGARES OSCUROS COMO GRIETAS, HUECOS, ETC. POR TAL MOTIVO, APARTE DE LAS MEDIDAS CULTURALES COMO LA HIGIENE Y ORDEN EN ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, RECOMENDAMOS SELLAR CUALQUIER ORIFICIO DENTRO DE LA HABITACIÓN.

BODEGA DE COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Almacén de alimentos secos	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
	Almacén perimetral, oficinas.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Almacén de alimentos secos	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas. Cambio de pegamentos

CLINICA DE COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Consultorios, baños, cafetería, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros.
	área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

AMBULANCIAS COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Cabina, vagón	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros LV035. LV0-283

GARITA SAN BENITO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
18-5-202	Área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTO COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-5-2023	Oficina, cafetería	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebaderas	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
15-5-2023	Oficina, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión – Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebaderas	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN (OLIMPO)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
25-5-2023	Oficinas, estacionamientos, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización – aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebaderas	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

PERRERA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
5-5-2023	Área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

UPPER BOTIJA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
24-5-2023	Contenedores, patio	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Perimetral		
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

GENERADORES

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-5-2023	Taller, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-5-2023	área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE CSA (B60)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-5-2023	Área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

ROADS (CARRETERAS)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-5-2023	Contenedores, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Instalación de cebaderas para monitoreo de roedores.

LABORATORIO DE CONCRETO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
11-5-2023	Área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

CARIBBEAN CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-5-2023	Comedor Caribbean: Cocina, comedor	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor Caribbean: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Comedor Caribbean: Área interna.	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor Caribbean: área interna.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
8-5-2023	Comedor Caribbean: Cocina	Pegamento 1/ lámpara	Instalación de lámpara N°1 Y n°5
15-5-2023	Villas Caribbean (Refuerzo): Villa 24 habitación 04, Villa 18 habitación 04, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros
17-5-2023	Comedor Caribbean: Cocina, comedor.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
	Comedor Caribbean: Cocina	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor Caribbean: Cocina, comedor.	Riptide 30ml/ galón	Nebulización y aspersión para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor Caribbean: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
24-5-2023	Comedor Caribbean: área externa, basurero, comedor.	Riptide 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor Caribbean: Cocina, comedor	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
	Comedor Caribbean: Cocina	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor Caribbean: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
25-5-2023	Villas Caribbean: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

	Villas Habitaciones, pasillos, bar.	Caribbean: baños,	Sipertrin galón	30ml/	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
25-5-2023	Caribbean externa	Camp: Área	Rodenticida cebadera	20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Caribbean Habitaciones, baños, comunes, bar .	Camp: áreas	Sipertrin galón	30ml/	Aspersión para el control de insectos rastreros

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

3-5-2023 Reinstalación de dispositivos de monitoreo metálicos 3.4.5.6

8-5-2023 No mover, no obstruir, dispositivos de monitoreos.



3-5-2023: CARIBBEAN
COMEDOR:
CEBADERA N°1 DE
COMEDOR CARIBBEAN



3-5-2023:
CARIBBEAN
COMEDOR:
CEBADERA N°3 DE
COMEDOR
CARIBBEAN



3-5-2023:
CARIBBEAN
COMEDOR:
CEBADERA N°4
DE COMEDOR
CARIBBEAN



3-5-2023:
CARIBBEAN
COMEDOR:
CEBADERA N°5 DE
COMEDOR
CARIBBEAN



3-5-2023:
CARIBBEAN
COMEDOR:
CEBADERA N°6 DE
COMEDOR
CARIBBEAN

3-5-2023: CARIBBEAN COMEDOR: REINSTALACIÓN DE TRAMPAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES. TRAMPAS EXTRAVIADAS DURANTE LA REMODELACIÓN, SE SOLICITA EL CUIDO DE ESTOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MONITOREO.



8-5-2023 CARIBBEAN COMEDOR: INSTALACIÓN DE LÁMPARA N° 1 REQUIERE TOMACORRIENTE.



8-5-2023 CARIBBEAN COMEDOR: INSTALACIÓN DE LÁMPARA N° 5

RV: Fumigación por hormigas - Caribbean Village



admin2@fumiexpress.net

Para Juan Henriquez

CC 'Pan_Planning_Camp_Maintenance'; 'Clarizel Cruz'; 'Isabella Gormaz';
'House Keeping Gap'



viernes 19/05

From: Clarizel Cruz <Clarizel.Cruz@fqml.com>

Sent: Saturday, May 6, 2023 12:08 PM

To: Pan_Planning_Camp_Maintenance <Pan_Planning_Camp_Maintenance@fqml.com>;

Pan_Supervisors_Camp_Maintenance <Pan_Supervisors_Camp_Maintenance@fqml.com>

Cc: Isabella Gormaz <Isabella.Gormaz@fqml.com>; House Keeping Gap <House.KeepingGap@fqml.com>

Subject: RE: Fumigación por hormigas - Caribbean Village

Buenos días:

Solicito su apoyo para que en la próxima semana se fumigue las casas 24-04 y 18-04 ya que las huéspedes se quejan por la presencia de insectos.

Agradecida de antemano.

Saludos



15-5-2023: VILLAS CARIBBEAN: VILLA 24 HABITACIÓN 04 Y VILLA 18 HABITACIÓN 04 PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS.

LABORATORIO DE SOLIDOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-5-2023	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
	Área perimetral de laboratorio interno y externo	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

WASTE COLLECTION

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Waste Collection (Basurero Botija): basurero, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros. Nota: Servicio de control de roedores realizado por el personal técnico. Por error no se especificó en el soporte del servicio.

BATCH PLANT (PLANTA DE CONCRETO)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
11-5-2023	Área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

CLINICA GARDEN VILLAGE (SK)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-5-2023	Consultorios, cafetería, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos rastreros y arácnidos.
	Área Externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores

VILLA LOS TUCANES

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
5-5-2023	Villas, parque de juego, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera.	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
18-5-2023	Villas, áreas externas, parque de juego	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

GOLD PLANT (PLANTA DE ORO)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-5-2023	Op center, control eléctrico	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Op center, taller, oficinas, cafetería, baños.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización- aspersión para el control de insectos voladores y rastreros

FOOD DELIVERY VEHICLES (VEHÍCULOS DE REPARTO DE ALIMENTOS)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Vehículos de desechos: Cabina, vagón	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. Placas CS7780, CA7780
3-5-2023	Vehículo de cobre: Cabina, vagón	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. LV215, ST002, ST003
11-5-2023	Vehículos Garden Village (SK): Cabina, vagón.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros LA478

TRUCK PARKING

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-5-2023	Patio perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

KALTIRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
15-5-2023	Kaltire llantas: estancadas, llantas	Aguas Durmix 44ml/ galón	Monitoreo y Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.
15-5-2023	Kaltire Taller: Taller, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Kaltire Taller: área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
22-5-2023	Kaltire llantas: estancadas en llantas	Aguas Durmix 44ml/ galón	Tratamiento de aguas estancadas en llantas.
31-5-2023	Kaltire llantas: estancadas, llantas	Aguas Durmix 44ml/ galón	Monitoreo y Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.

BODEGA GARDEN VILLAGE (SK)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-5-2023	Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Contenedores, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

FLOTACION

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-5-2023	Flotación abajo: Oficina, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Flotación abajo: Área externa.	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
11-5-2023	Flotación arriba: Taller, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Flotación arriba: Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
30-5-2023	Flotación arriba (Refuerzo) : área perimetral del taller.	Temprid 10ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.
RECOMENDACIONES/ OBSERVACIONES			
30-5-2023	Eliminar toda agua estancada para evitar criaderos de mosquitos.		

PROCESS PLANT (PLANTA DE PROCESO)-MOLINOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-5-2023	Oficina, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

POWER PLANT (PLANTA DE ENERGÍA)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
12-5-2023	Electrical control, electrocloración, ASH process, otros controles eléctricos, mantenimiento.	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
	Área interna	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

CABO WORKSHOP (TALLER CABO)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
			Cambiaron de ubicación . Se visitó el lugar , el encargado informa que se debe esperar que les asignen un lugar, para proceder con las visitas. Ya que están en un lugar provisionalmente (carpa en el patio de ambiente).

ÁREA 64

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Grúas área 64: Contenedores, oficina, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Grúas área 64: área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
10-5-2023	Taller Civil área 64: Taller, contenedores, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Taller Civil área 64: Área externa.	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
11-5-2023	Almacén – área 64: Almacén perimetral	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Almacén – área 64: Almacén perimetral, oficinas	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
11-5-2023	Almacén eléctrico- área 64: Almacén, oficinas, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Almacén eléctrico- área 64: área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
11-5-2023	Taller de soldadura – área 64: Taller, Área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión para el control de insectos rastreros
	Taller de soldadura – área 64: Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

JAZZ COFFE			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-5-2023	Jazz Coffe #1: Truck, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos arácnidos y rastreros.
9-5-2023	Jazz Coffe #2: Truck, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. .
12-5-2023	Jazz Coffe Garden Village: Truck, depósito, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos

MSA WORKSHOP			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Taller PMBAY: taller, área perimetral, bahía de aceite, oficinas AMS, cafetería.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Taller PMBAY: Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
12-5-2023	Taller de Soldadura MSA: Taller, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Taller de Soldadura MSA: Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
12-5-2023	Taller Correctivo MSA: Talleres, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Taller Correctivo MSA: Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

AREA 22

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Andamios: Patio, oficina, cafetería	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Andamios: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
2-5-2023	Taller liviano: Área externa de talleres	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
	Taller Liviano: Talleres perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
2-5-2023	Ambiente: área perimetral, contenedores.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores
	Ambiente: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
10-5-2023	Taller de preservación: Taller, oficinas, contenedores, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización y aspersión para el control de insectos rastreros y voladores .
	Taller de preservación: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
24-5-2023	Laboratorio: Cafetería, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Laboratorio: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
30-5-2023	Taller táctico Dollar: Área perimetral	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Taller táctico Dollar: Taller perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
30-5-2023	Tag Majal: Área perimetral	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Tag Majal: talleres perimetrales	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
31-5-2023	Taller de Fabricación: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Taller de Fabricación: Taller, patio, baños perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES			
10-5-2023	Taller de preservación: Por error no se incluye en la constancia de servicio 9645 bahía eléctrica, sin embargo, el servicio fue realizado.		

OFICINA MPSA EN TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
4-5-2023	Oficina, baños, cafetería	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos y rastros
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores,

DECANT TOWER

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y arácnidos.

CYCLON SAND

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
4-5-2023	Oficina, planta, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión -Nebulización para el control de insectos voladores y arácnidos.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

AREA 43

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
11-5-2023	Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas
	Bodega, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores.

NEW OFFICE IN PORT (OFICINAS PRINCIPALES PUERTO)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
	Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
8-5-2023	Oficinas, cafetería, área perimetral, baños, perimetral externo.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización, aspersión para el control de insectos voladores y rastreros
	Pilastras de Pérgolas	Temprid 20ml/ galón	Control de termitas.
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES			
8-5-2023	Se realizó refuerzo en Pérgolas para el control de termitas.		



8-5-2023: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PUERTO: REFUERZO EN PÉRGOLAS

PUERTO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
	Control eléctrico	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas
20-5-2023	Taller , cafetería, almacenes	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

GARDEN VILLAGE (ANTIGUO SK)

FECHA	AREA			PRODUCTO		APLICACIONES
3-5-2023	Comedor panadería, perimetral, comedor.	Garden carnicería, comedor.	Village: Área	Sipertrin galón	30ml/	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Comedor externa	Garden	Village: Área	Rodenticida cebadera	20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Comedor interna	Garden	Village: área	Pegamento trampa	1/	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor interna	Garden	Village: Área	Pegamento lámpara	1/	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
17-5-2023	Comedor Comedor, trampa de grasa, área perimetral.	Garden cocina, área	Village: basurero, perimetral.	Sipertrin galón	30ml/	Aspersión- nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
	Comedor externa	Garden	Village: Área	Rodenticida cebadera	20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
	Comedor interna	Garden	Village: área	Pegamento trampa	1/	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor interna.	Garden	Village: Área	Pegamento lámpara	1/	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
22-5-2023	Garden externa de campamentos	Village	Camp: Área	Rodenticida cebadera	20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
	Garden Habitaciones, bar, áreas comunes.	Village	Camp: Área	Sipertrin galón	30ml/	Aspersión- nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
24-5-2023	Comedor Comedor, área externa, manjoles, trampa de grasa	Garden	Village: Cocina, comedor, panadería, carnicería.	Riptide 30ml/ galón		Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor comedor	Garden	Village: Cocina, comedor	Pegamento lámpara	1/	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
	Comedor	Garden	Village: Cocina, comedor	Pegamento trampa	1/	Monitoreo de trampas para el control de roedores
	Comedor externa	Garden	Village: Área	Rodenticida cebadera	20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

FW: PRESENCIA DE CUCARACHAS EN EL COMEDOR-GARDEN VILLAGE



Alex Montero <Alex.Montero@fqml.com>
Para Carlos Alvarado FUMI EXPRESS; admin2@fumiexpress.net
CC Jaime Santana



8:15 a. m.

Subject: PRESENCIA DE CUCARACHAS EN EL COMEDOR-GARDEN VILLAGE

Buenos días a todos,

Se presenta la presencia de cucarachas en el área del comedor 2 de Garden Village, estas son de buen tamaño que llaman la atención a su paso.
En una revisión visual de los niveles de la trampa de grasa se pudo observar la presencia de las mismas y que coincide con sus peculiar tamaño, al Parecer salen de la trampa de grasa y se adentran en el área de comedor.

Solicito el apoyo para el mejoramiento de la tapa de las trampas ya que se nota un levantamiento considerable y podría ser el medio por donde salgan,
Además de una fumigación extra dentro y fuera del comedor y el área para evitar así la propagación ya que estamos en días de la visita del MINSA para otorgar el permiso de operación.

Atento a su pronta respuesta y apoyo acostumbrado,

Edis Chavez

Chef II Garden Village camp - Caribbean Camp

507 6508-1536 | M: +507 380-5314 E: Edis.Chavez@fqml.com

Dirección: Torre de Las Américas. Torre A. Piso 21 – Iguana Mall, Penonomé – Donoso, Colón | www.cobrapanama.com



17-5-2023: COMEDOR GARDEN VILLAGE: EN LA PUERTA DE BASURERO A COCINA SE EVIDENCIA ESPACIO PARA EL INGRESO DE INSECTOS RASTREROS. SE RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE BURLETES.

17-5-2023: COMEDOR GRADEN VILLAGE: SE VERIFICA TRAMPA DE GRASA Y SE OBSERVA PRESENCIA DE CUCARACHAS ROJAS.




17-5-2023: COMEDOR GRADEN VILLAGE:
TRAMPA DE GRASA CON ABERTURAS U
ORIFICIOS. SE RECOMIENDA SELLAR .



17-5-2023: COMEDOR GRADEN VILLAGE:
TRAMPA DE GRASA CON OLORES FUERTES
JUSTO AL LADO DEL COMEDOR.



17-5-2023:COMEDOR GARDEN VILLAGE: APLICACIÓN EN TRAMPA DE GRASA. SE RECOMIENDA EN CADA VISITA
■ ABRIR LA TRAMPA DE GRASA PARA REALIZAR APLICACIONES. ■



24-5-2023: COMEDOR GARDEN VILLAGE: . SE REALIZA REFUERZO EN TRAMPA DE GRASA



FIRST QUANTUM

Minera Panamá

TMF CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
4-5-2023	Comedor TMF: Basurero, comedor, área perimetral.	Sipertrin galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Comedor TMF: Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Comedor TMF: Área interna	Pegamento trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
	Comedor TMF: Área interna	Pegamento lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores
9-5-2023	Campamento TMF: Habitaciones, pasillos, baños comunes, recepción, oficina, gimnasio, lavandería.	Sipertrin galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Campamento TMF: Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
18/5/2023	Comedor TMF: Basurero, comedor, área perimetral, trampas de grasa.	Sipertrin galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Comedor TMF: Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Comedor TMF: área interna	Pegamento trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
	Comedor TMF: área interna	Pegamento lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores
25-5-2023	Comedor TMF: Comedor, basurero, trampa de grasa, área perimetral.	Sipertrin galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Comedor TMF: Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Comedor TMF: área interna	Pegamento lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores
	Comedor TMF: área interna	Pegamento trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS


9-5-2023 Aplicación realizada los días 4-5-2023, 8-5-2023, 9-5-2023



25-5-2023: CEBADERA N°1 DE COMEDOR TMF FUE REMOVIDA PARA COLOCAR UNA PLANTA



25-5-2023: CEBADERA N°5 DE COMEDOR TMF DAÑADA.



25-5-2023: PUERTA TRASERA DE COCINA DE COMEDOR TMF, ABIERTA MUCHO TIEMPO. .



25-5-2023: MEJORA INTERNA: CEBADERA N°2 DE COMEDOR TMF, STICKER EN MAL ESTADO, YA SE HA CAMBIADO 2 VECES ESTE AÑO.

SITE SERVICES AREA 51

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
30-5-2023	Taller, baños, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

ALMACEN CSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	CSA WH :2: Galera, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastros.
	CSA WH :2: Área externa	Rodenticida 20ge/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	CSA WH :1: Galera, Patio, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastros
	CSA WH :1 área externa	Rodenticida 20ge/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

BODEGA TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-5-2023	Contenedores, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastros.
	Área externa	Rodenticida 20ge/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

TRITURADORA SECUNDARIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-5-2023	Oficina, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

TRITURADORA PRIMARIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
29-5-2023	Área externa, cuartos eléctricos	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

PLANTA DE EMULSION

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-5-2023	Oficina, galera, planta, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.

TALLER EQUIPO PESADO TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-5-2023	Talleres, área perimetral, baños.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores
	área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

LABORATORIO WATER RESOURCES TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
29-5-2023	Oficinas, laboratorio, cafetería	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros.

OFICINA CAMBIO DE TURNO PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
22-5-2023	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Área externa de oficinas	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros

OFICINAS PRINCIPALES PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
22-5-2023	Oficinas área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

GEOLOGIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-5-2023	Refuerzo: Contenedores, perimetral	Temprid 20 ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.
23-5-2023	Laboratorio, sample deposit, oficina, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.
	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.



GEOTECHNIC/ GEOTECNIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-5-2023	Contenedores, área perimetral, oficina	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

AK DRILLINGS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-5-2023	Taller, patio, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

NURSERY

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
29-5-2023	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Oficinas y área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización- Aspersión para control de insectos voladores y rastreros.

CRUSHER -AREA 243

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-5-2023	Área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.
	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

SUB -ESTACIONES PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-5-2023	Subestaciones	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

REACTIVOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-5-2023	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

LABORATORIO QHSE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-5-2023	Área perimetral interna.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

TALLER DE BANDAS TRANSPORTADORAS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-5-2023	Refuerzo: Taller, contenedores, patio perimetral	Temprid 15ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.
30-5-2023	Área perimetral del taller	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
	Taller, contenedores perimetrales	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.

RV: Solicitud de fumigación



cocleyplayas <cocleyplayas@fumiexpress.net>
Para 'MATILDE MENESES'



8:18 a. m.

De: Carlos Duarte <Carlos.Duarte@fqml.com>

Enviado el: lunes, 15 de mayo de 2023 3:59 p. m.

Para: calvarado@fumiexpress.net


CC: Ricardo Serrano <Ricardo.Serrano@fqml.com>; Christian Quispe <Christian.Quispe@fqml.com>; Eugenio Cariaga <Eugenio.Cariaga@fqml.com>; Victor Chorres <Victor.Chorres@fqml.com>; cocleyplayas@fumiexpress.net

Asunto: Solicitud de fumigación

Buenos Días

Se solicita apoyo para la fumigación en el taller de bandas transportadoras (Beltshop) por favor.

Saludos.



16-5-2023: TALLER DE BANDAS TRANSPORTADORAS, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD RECIBIDA.

AREAS FUERA DE SITIO (OFF SITE)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-5-2023	Oficina detrás de Cochez: todas las áreas internas de las oficinas, baños, y pasillos.	Sipertrin 48ml/ galón área interna,	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
	Oficina detrás de Cochez: Todas las áreas externas de las oficinas, y áreas perimetrales.	Temprid 15ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores
	Oficina detrás de Cochez: Todas las áreas externas de las oficinas y áreas perimetrales.	Protógina 80ml/ galón	Termo nebulización para el control de insectos voladores.
	Oficina detrás de Cochez: área externa de las oficinas	Final Block 20 gr/ cebadera	Monitoreo para el control de roedores
2-5-2023	Oficina de mina de visa y pasaportes (Iguana Mall): Toda el área interna de las oficinas, baños, pasillos, depósito.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos
2-5-2023	Oficina de Recursos humanos (sorpresa Mall): Todas las áreas internas de las oficinas, Baños, comedor, cuarto de aseo.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
17-5-2023	Oficina detrás de Cochez: (Refuerzo) Todas las áreas internas de las oficinas.	Sipertrin 48ml/ galón	Nebulización Ultra bajo volumen para el control de insectos rastreros y voladores. Refuerzo en áreas reportadas.
12-5-2023	Oficina de asuntos comunitarios: Oficina, baños, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión - Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
	Oficina de asuntos comunitarios: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
	Oficina de asuntos comunitarios: Área interna.	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
	Micropropagación y conservación in vitro de Cobre Panamá: Todas las áreas internas, recepción, cafetería, baños, laboratorio, área de crecimiento, gabinete de flujo de prueba, zona de esterilización, oficinas.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión - Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá


19-5-2023	Micropropagación y conservación in vitro de Cobre Panamá: Todas las áreas internas	Whisper V 230ML	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros
	Micropropagación y conservación in vitro de Cobre Panamá: Área externa	Final Blox 1 cebo/ cebadera	Monitoreo para el control de roedores
	Micropropagación y conservación in vitro de Cobre Panamá: área interna, cafetería, baño.	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo para el control de roedores
22-5-2023	Ciruelito: Exterior, oficinas, dormitorio, almacen, taller, garita.	Cipermetrina 40ml/ gal	Termo nebulización para el control de insectos voladores
	Ciruelito: Oficina, área exterior	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión y nebulización para el control de insectos rastreros y voladores
25-5-2023	Ciruelito: áreas externas de oficinas y depósito	Final Blox 20gr/ cebadera	Control de roedores
	Ciruelito: áreas internas, garita de seguridad y área interna de depósito.	Trapper Max 1/ trampa	Control de roedores.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

2-5-2023: Oficinas Detrás de Cochez: Se le dio seguimiento al reporte, a la vez se aplicó con aspersión en el área reportada y en el exterior por nebulización.

17-5-2023 Oficinas Detrás de Cochez: Sellar los orificios en los marcos de las puertas de las oficinas, reemplazar burletes los cuales no están sellando correctamente y dejan los espacios para el ingreso de plagas. Se solicita apagar las luces una vez finalizado sus labores para evitar iluminación interna que atraigan insectos rastreros y voladores.

25-5-2023 Ciruelito: Instalación de cebaderas para el control de roedores.



2-5-2023: OFICINAS DETRÁS DE COCHEZ: SE LE DIÓ SEGUIMIENTO AL REPORTE, SE APLICÓ CON ASPERSIÓN EN EL ÁREA REPORTADA Y EN EL EXTERIOR POR NEBULIZACIÓN.


24-4-2023. OFICINA DETRÁS DE COCHEZ- REPORTE RECIBIDO

17-5-2023: OFICINAS DETRÁS DE COCHEZ (REFUERZO): EN ATENCIÓN AL REPORTE RECIBIDO.



17-5-2023: OFICINAS DETRÁS DE COCHEZ (REFUERZO): EN ATENCIÓN AL REPORTE RECIBIDO. SELLAR LOS ORIFICIOS EN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS, REEMPLAZAR BURLETES LOS CUALES NO ESTÁN SELLANDO CORRECTAMENTE Y DEJAN LOS ESPACIOS PARA EL INGRESO DE PLAGAS. SE SOLICITA APAGAR LAS LUCES UNA VEZ FINALIZADO SUS LABORES PARA EVITAR ILUMINACIÓN INTERNA QUE ATRAIGAN INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES.

25-5-2023: OFICINAS CIRUELITO: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS INTERNOS Y EXTERNO PARA EL CONTROL DE ROEDORES.



A REQUERIMIENTO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-5-2023	Subestaciones eléctricas Botija: Controles eléctricos.	Rodenticida 20gr/ cebadera	Instalación de 6 cebaderas para el control de roedores en controles eléctricos.
	Subestaciones eléctricas Botija : Área perimetral externo	Sipertrin galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
4-5-2023	Vehículo LVA490-EE6747: Área interna	Sipertrin galón	Aspersión para el control de insectos rastreros
25-5-2023	Taller de trituración primaria	Temprid galón	Nebulización para el control mosquitos.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIA


4-5-2023 Vehículo LVA490-EE6747: Mantener la limpieza del vehículo

25-5-2023 Taller de trituración primaria: Eliminar aguas estancadas

1-5-2023: SUBESTACIÓN ELECTRICA BOTIJA: INSTALACIÓN DE CEBADERAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES.



4-5-2023: VEHÍCULOS LVA490-EE6747 (A REQUERIMIENTO). MANTENER LA LIMPIEZA INTERNA DEL VEHÍCULO.



Fumigacion contra insectos Oficinas de facilities site service



Juan Henriquez <Juan.Henriquez@fq
Para admin2@fumiexpress.net



Responder

Responder a todos

Reenviar



sábado 29/04/2023 01:31 p. m.


Buenas tardes

Estimados agradezco su apoyo con la coordinación de fumigación contra insectos oficinas de facilities Site Service a un costado de Dollar

Muchas gracias

Saludos,

25-5-2023: TALLER DE TRITURACIÓN PRIMARIA . ELIMINAR AGUAS ESTANCADAS LAS CUALES SON FUENTE DE HIDRATACIÓN DE ROEDORES MENORES Y SITIO DE REPRODUCCIÓN DE MOSQUITOS E INSECTOS VOLADORES





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

29-5-2023: VIVERO SAN JUAN DE TURBE



PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO

MONITOREO DE DISPOSITIVOS INTERNOS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL CAMBIO	CAPTURAS		CAUSAS DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
				ROEDOR	OTROS		
01/05/2023	Comedor Dorado	4	3	0	0	Sucia	Trampa N°3 con adhesivo limpio
02/05/2023	Comedor Cobre	13	13	0	0		
03/05/2023	Comedor Garden Village	7	7	0	0	Sucio- humedad	
03/05/2023	Comedor Caribbean	6	6	0	0	Sucia	Reinstalada trampas N°3.4.5.6
04/05/2023	Comedor TMF	5	3	0	0	Pegamento sucio	Trampa N°3.4 con adhesivo limpio
15/05/2023	Comedor Cobre	13	13	0	0	Pegamento sucio	
16/05/2023	Comedor Dorado	6	6	0	0	Pegamento sucio	
17/05/2023	Comedor Garden Village	12	12	0	0	Sucia	
17/05/2023	Comedor caribbean	6	5	0	0	Sucio- humedad	Trampa N°1 no fué necesario el cambio de pegamento
18/05/2023	Comedor TMF	5	5	0	0	Sucia	
22/05/2023	Comedor Dorado	4	4	0	0	Pegamento sucio	
24/05/2023	Comedor Garden Village	12	8	0	0	Pegamento sucio	Trampa N° 8.9.11.12 con pegamento limpio
24/05/2023	Comedor caribbean	6	6	0	0	Pegamento sucio	
25/05/2023	Comedor TMF	5	3	0	0	Sucia	Trampa N°2 Y n°3 con pegamento limpio, no fue necesario el cambio.
25/05/2023	Comedor Cobre	13	13	0	0	Sucia	

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO							
MONITOREO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS							
FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CONSUMO		CAUSAS DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ROEDOR	OTROS		
01/05/2023	Comedor Dorado	6	6	0	0		
02/05/2023	Comedor Cobre	17	7	0	0	Sucia-humedad	Punto de control N° 1.2.3.4.9.10.12.13.14.15 Cebo limpio y en buen estado
03/05/2023	Comedor Caribbean	7	2	0	0	Sucia	Punto de control N° 1.2.4.5.6 cebo limpio y en buen estado
03/05/2023	comedor Garden Village	7	4	0	0	Cebo sucio	Punto de control N° 3.4.7 no fue necesario el cambio de cebo
04/05/2023	Comedor TMF	9	4	0	0	Sucio humedda	Punto de control N° 1.3.4.5.7 No fue necesario el cambio de cebo
15/05/2023	Comedor Cobre	17	8	0	0	Humedda-sucio	Punto de control N°1.2.3.4.5.9.10.11.14 No fue necesario el cambio de cebo.
16/05/2023	Comedor Dorado	6	2	0	0	Sucio	Punto de control n° 1.3.4.5. No fue necesario el cambio de cebo
17/05/2023	Comedor Garden Village	8	4	0	0	Cebo sucio	Punto de control N° 3.4.6 cebo limpio y en buen estado
17/05/2023	Comedor caribbean	7	4	0	0	Cebo sucio	Punto de control N° 3.4.5 cebo limpio y en buen estado
18/05/2023	Comedor TMF	9	5	0	0	Cebo sucio	Punto de control N° 3.4.7.8 Cebo limpio y en buen estado
22/05/2023	Comedor Dorado	6	1	0	0	Cebo sucio	Cebadera N° 1.2.3.4.5 con cebo limpio y en buen estado
24/05/2023	Comedor Garden Village	8	7	0	0		
24/05/2023	Comedor Caribbean	8	3	0	0	cebo sucio	Cebadera N° 2.3.4.5.7 con cebo limpio y en buen estado
25/05/2023	Comedor TMF	8	3	0	0	Cebo sucio	Punto de control N° 2.3.4.7.8 cebo limpio y en buen estado
25/05/2023	Comedor Cobre	17	6	0	0	Cebo sucio	Cebadera N° 1.2.3.4.9.10.11.13.14.15.16 con cebo limpio y en buen estado

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO

MONITOREO DE DISPOSITIVOS INTERNOS - LÁMPARAS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CAPTURA	OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ESPECIE DOMINANTE	
01/05/2023	Comedor Dorado	10	10	Mosquitas	
02/05/2023	Comedor Cobre	24	14	Mosca doméstica	Reinstalación de lámpara N°12
03/05/2023	Comedor Caribbean	8	6	Mosquitas	Lámpara N°1. 5 ausentes por remodelación
03/05/2023	Comedor Garden Village	17	17	Mosquitas	
04/05/2023	Comedor TMF	10	9	Mosquitas	Lámina de lámpara n°10 no fue necesario el cambio
15/05/2023	Comedor Cobre	24	23	Mosca doméstica	Lámpara n°1 Obstruida
16/05/2023	Comedor Dorado	10	9	Mosquitas	Lámpara N° 7 Removida y reubicada en otro punto
17/05/2023	Comedor Garden Village	17	17	mosquitas	
17/05/2023	Comedor Caribben	8	8	mosquitas	
18/05/2023	Comedor TMF	10	10	mosquitas	
22/05/2023	Comedor Dorado	10	10	Palomilla	
24/05/2023	Comedor Graden Village	17	17	Moquitas	
24/05/2023	Comedor caribbean	8	8	Mosquitas	
25/05/2023	Comedor TMF	10	10	Mosquitas	
25/05/2023	Comedor Cobre	12	12	Mosca doméstica	


PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO




MONITOREO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS - CAMPAMENTOS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CONSUMO		CAUSAS	OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ROEDOR	OTROS	DEL CAMBIO	
03/05/2023	Campamento Dorado	21	21	25%=9.11	0	Moho	Cebo ausente N°5.19.20
08/05/2023	Campamento TMF	15	15	0	0	Moho- Humedad	
19/05/2023	Campamento Garden Village	17	17	0	0	Moho	
22/05/2023	Campamento SK	17	17	25=4.7.8.13.14.15		Moho	Cebo asusente N°5.10.16
24/05/2023	Campamento Caribbean	9	9	25%= 5	0	Moho	

COMEDOR DORADO


1-5-2023





COMEDOR COBRE

15-5-2023






COMEDOR COBRE

15-5-2023





COMEDOR DORADO

15-5-2023




COMEDOR TMF

18-5-2023




COMEDOR GARDEN VILLAGE


24-5-2023




COMEDOR DORADO

22-5-2023










COMEDOR SK


24-5-2023



FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **643**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO
HAGO CONSTAR QUE EL DIA 6 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
VEHICULOS DE DESPERDICIOS PLACAS. CS7780,
CA7780
UBICADO EN: PROYECTO COBRE PANAMA. DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 6 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **644**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO
HAGO CONSTAR QUE EL DIA 6 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO VEHICULOS DE COBRE
PLACAS. ST001, ST002, LV212, LV217, LV132, LV167,
635513, BK0048, ST003, LV245, LV202
UBICADO EN: PROYECTO COBRE PANAMA. DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 6 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 


Control y prevención
de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 645

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS,
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1. ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 6 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
VEHICULOS DE ALIMENTOS DE GARDEN VILLAGE PLACAS
BK 0060, 635517, (LV215), LV214, LV213, LA478
UBICADO EN: PROYECTO COBRE PANAMA. DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 6 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE IRVIN MARTINEZ
EDUARDO LEONES
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 646

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1432

POR ESTE MEDIO
HAGO CONSTAR QUE EL DIA 20 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
MINERA PANAMA . S.A (SITIO MINA)

UBICADO EN: DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención
de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 647

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1432

POR ESTE MEDIO
HAGO CONSTAR QUE EL DIA 20 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
MINERA PANAMA, S.A (SITIO PUERTO)

UBICADO EN: DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención
de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 648

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1454

POR ESTE MEDIO
HAGO CONSTAR QUE EL DIA 20 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
GOLD PLANT

UBICADO EN: MINERA PANAMA. DONOSO
PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: *Alvarado*

Control y prevención
de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 649

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.
UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1454

POR ESTE MEDIO
HAGO CONSTAR QUE EL DIA 20 DE MAYO DE 2023
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
CLINICA DE COBRE

UBICADO EN: MINERA PANAMA. DONOSO
PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2023
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: *Alvarado*

Control y prevención
de todo tipo de plagas

FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **652**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 20 DE MAYO DE 2023

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
CLINICA GARDEN VILLAGE


UBICADO EN: MINERA PANAMA. DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2023

IRVIN MARTINEZ

TECNICO RESPONSABLE: EDUARDO LEONES

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **653**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 20 DE MAYO DE 2023

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
AMBULANCIAS PLACAS LVO35, LVO283

UBICADO EN: MINERA PANAMA. DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2023

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ
EDUARDO LEONES

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas

